

Résultats de l'enquête nationale

menée entre mars et aout 2008

sur les problématiques et enjeux de l'ANC

Enquête menée par



avec le soutien technique de l'



et de l'




dans la diffusion et l'exploitation des résultats.


Enquête réalisée grâce au soutien financier de




SPANC mis en place avant le 31 décembre 2005




Personnel employé dans la gestion du SPANC




Niveau de formation du personnel des SPANC




Une formation a été suivie dans le cadre de leur métier




Signature d'une charte ANC




Nombre d'installations




Pensez-vous que la totalité des visites de contrôle sera terminée à l'échéance du 31 décembre 2012 ?




Financement du SPANC




Le SPANC reçoit-il des aides ?




Coût du contrôle de conception et de réalisation (hors subvention)




Fréquence actuelle des contrôles de bon fonctionnement




Type d'habitat majoritaire sur votre territoire



Obligation de réaliser l'étude de sol




Adaptation des filières réglementaires des installations neuves du point de vue du traitement des effluents par le sol




130




**Adaptation des filières réglementaires des installations neuves
du point de vue environnement du site
(aménagement et usage à la parcelle, topographie, distance...)**




**Pourcentage des filières réglementaires
lors des installations neuves d'ANC**




Types de filières rencontrées majoritairement dans les installations d'ouvrages ANC dits réglementaires



SPANC avec la compétence entretien





Vérification du niveau de boues dans les fosses



Pourcentage des installations non-conformes


Installations non conformes




Source : Enquête nationale ANC 2008
Léna MEZUI pour IDEAL Connaissances




Type de non-conformités techniques les plus fréquentes




**Pourcentage d'installations avec atteinte à la salubrité avérée
(points noirs) dans le parc déjà visité**




Types d'accidents sur l'environnement observés le plus souvent lors des contrôles




Proposez-vous la réhabilitation sur votre territoire ?




Si oui, exercez-vous la compétence réhabilitation ?




Implication de la collectivité dans le cadre de la réhabilitation des ouvrages ANC




Nombre de réhabilitations effectuées annuellement



Ouvrages existants les plus réhabilités



Adaptation des filières réglementaires des installations réhabilitées du point de vue du traitement des effluents par le sol



Types de filières dites alternatives Rencontrées le plus souvent lors de l'installation d'ouvrages

